



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nabízíme průhledné přepážky/bariery pro ochranu zaměstnanců před nákazou. Ochranná clona je vyrobená z kvalitního průhledného materiálu (plexiskla nebo polykarbonátu), který má výborné optické vlastnosti. Díky tomu je téměř neviditelná a nenaruší opticky vaše pracovní místo.




POUŽITÍ

- lékárny
- obchody, pulty
- kanceláře
- čerpací stanice
- úřady, banky

Varianty	Šířka	Výška
Velikost XS	650 mm	500 mm
Velikost S	650 mm	900 mm
Velikost M	1000 mm	900 mm
Velikost L	1500 mm	900 mm

OBSAH BALENÍ

- plexi přepážka (s otvorem pro předávání dokumentů 25x12 cm)
- 2 stojny (šířka 30 cm, tloušťka 1 cm, výška 18 cm)
- u velikostí M a L lze stojny k přepážce uchytit ve dvou místech (variabilní rozpětí)



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PLEXISKLOVÝCH/POLYKARBONÁTOVÝCH PŘEPÁŽEK

- Prach a nečistoty stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nikdy neotírejte nasucho!
- K čištění **používejte vodu nebo slabý mýdlový roztok** nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
- Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
- **Nepoužívejte** rozpouštědla, alkalické čisticí prostředky ani čisticí prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.
- Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
- Případné škrábance je možné zaleštit speciálními leštícími pastami určenými na leštění plexiskla.